

**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW CODE 70**

Échangeur Turcot

Fermeture partielle de l'autoroute 15 sud dans l'échangeur Turcot

Montréal, le 12 décembre 2017 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de la fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 15 en direction sud dans l'échangeur Turcot afin de réaliser des travaux de réparation de la chaussée. Cette fermeture, en vigueur depuis le 11 décembre en fin de journée, restera en place pour une durée indéterminée.

Dès que les conditions météorologiques le permettront, les interventions requises seront effectuées. À noter que des fermetures complètes de nuit de l'autoroute 15 en direction sud seront alors requises.

Le Ministère avisera les usagers du moment de la réouverture de l'autoroute 15 en direction sud.

– 30 –

Source :

Direction des communications
Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports

Pour renseignements :

Direction des communications
Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification
des transports
Tél. : 514 873-5600