

**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CNW CODE 70**

Échangeur Turcot

Réouverture des bretelles de l'autoroute 15 dans l'échangeur Turcot

Montréal, le 29 mai 2018 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de la réouverture des bretelles de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 à l'autoroute 20 en direction ouest.

Rappelons que ces fermetures non planifiées ont été mises en place à la suite d'un incident survenu la nuit dernière. Des inspections et des opérations de délamination ont été réalisées par les équipes du Ministère pour s'assurer de la sécurité des ouvrages concernés.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le [Québec 511](#). Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

– 30 –

Source :

Direction des communications
Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports

Pour renseignements :

Direction des communications
Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l'Électrification
des transports
Tél. : 514 873-5600