

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
CNW CODE 70

## Projet Turcot

### Fermetures majeures dans le secteur de l'échangeur Turcot du 18 au 21 septembre

**Montréal, le 16 septembre 2020** – Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place dans le secteur de l'échangeur Turcot durant la fin de semaine du 18 septembre. Le secteur est à éviter dans la mesure du possible. Ces entraves sont notamment requises afin de procéder à différentes ouvertures de voies de circulation.

#### Ouverture – dès le lundi 21 septembre

- Ouverture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de la route 136 (A-720) en direction ouest à l'autoroute 15 en direction sud
- Ouverture de la sortie n° 2– *Rue Saint-Jacques* de la route 136 (A-720) en direction ouest
- Ouverture de l'entrée de l'autoroute 20 en direction est en provenance de l'avenue Saint-Pierre

#### Fermetures sur le réseau autoroutier – de vendredi 22 h à lundi 5 h

- Fermeture de l'autoroute 15 en direction sud entre l'échangeur Turcot et l'entrée en provenance de l'avenue Atwater
  - Fermeture de l'entrée de l'autoroute 15 en direction sud en provenance de l'avenue Girouard
  - Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 15 en direction sud à l'autoroute 20 en direction ouest
  - Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 20 en direction est à l'autoroute 15 en direction sud

- Fermeture de l'autoroute 15 en direction nord dans l'échangeur Turcot
  - Fermeture de la bretelle de l'échangeur Turcot menant de l'autoroute 20 en direction est à l'autoroute 15 en direction nord
- Fermeture de la route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest dans l'échangeur Turcot

**Fermetures sur le réseau local – de vendredi 22 h à lundi 5 h**

- Fermeture complète de la rue Saint-Jacques en direction est entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelle
- Fermeture partielle du boulevard De La Vérendrye entre l'avenue de l'Église et la rue Pitt (1 voie disponible par direction)
- Fermeture de la rue Notre-Dame Ouest entre le chemin de la Côte Saint-Paul et le boulevard Monk

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés. Les usagers de la route sont invités à consulter régulièrement le [site Web Turcot](#) ou le [quebec511.info](http://quebec511.info) pour connaître les fermetures planifiées.

– 30 –

Accédez à la section [Médias](#) du site Web Turcot pour consulter les plus récents visuels et communiqués.

Pour renseignements :

Relations avec les médias  
 Direction des communications  
 Ministère des Transports  
 Tél. : Montréal : 514 873-5600  
 Québec : 418 644-4444  
 Sans frais : 1 866 341-5724